



ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ЗБИРАННЮ МЕБЛІВ

Перед збиранням уважно ознайомтесь з даною інструкцією, перевірte комплект деталей та фурнітури. Для збирання меблів РЕКОМЕНДУЄМО скористатись послугами кваліфікованих спеціалістів!

Для запобігання появи подряпин, збирання потрібно проводити на рівній, чистій та твердій поверхні вселеної тканиною або пакувальною тарою.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Побережіть меблі від високих температур
2. Не піддавайте фасади охолодженню нижче -15 C
4. Потрібно уникати довгого контакту з вологою, особливо з гарячою паровою.

5. Не допускайте прямої дії сонячних променів на меблеві вироби.
6. Рекомендована температура повітря для зберігання та експлуатації від -10 С до +25 С
7. Забезпечте достатню відстань від електричних та освітлювальних приладів, обігрівачів, тощо.
8. У разі появи бруду на меблях - видалайте його за допомогою мильного розчину із наступним витиранням поверхні насухо. Уникайте використання абразивних матеріалів.



ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ СТИКЕР ФАБРИКИ. ЯК ГАРАНТ ЯКОСТІ

У разі відсутності даної наклейки, або наклейка має інший вигляд чи явні ознаки підробки, такий виріб вважається фальсифікатом!

На фальсифіковану продукцію фабрики, чи продукцію, продану під виглядом продукції фабрики гарантії та постгарантіїне обслуговування не надається!

ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ МЕБЛІВ, НАКЛЕЙКИ ЛЕГКО ЗНЯТИ, ЯКЩО РОЗІГРІТИ ІХ ПРОСТИМ ПОБУТОВИМ ФЕНОМ.

THE TECHNICAL PROOFS OF THE FURNITURE

Before assembling, carefully read these instructions, check the completeness of the parts and accessories.


For furniture assembly WE RECOMMEND using services of qualified specialists! To prevent scratches, the should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara.

RULES OF CARE AND OPERATION

1. Protect furniture from high temperatures
2. Do not subject the facades to cooling below -15 C
4. Long contact with moisture should be avoided, especially with hot steam.
5. Do not allow direct sunlight on furniture products.
5. Recommended air temperature for storage and operation from -10 C to +25 C
7. Ensure sufficient distance from electrical and lighting devices, heaters, etc.
8. In case of dirt on furniture, remove it with soap solution and then wipe surface dry. Avoid using abrasive materials.

ПЕРЕЛІК ФУРНІТУРИ / LIST OF FURNITURE

Заглушка для конфирмат	Ключ конфирматный	Конфирмат 50 мм	Напр. телескопична	Опора цвях (копито)	Цвях
					
46	1	46	2	4	82
Шкант	Шуруп 3,5*16	Шуруп 3,5*30			
					
8	20	8			



ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП / LIST OF CHIPBOARD DETAILS

[illegible]

МЕТАЛЛ МДФ/ДСП (ФАСАД) / LIST OF MDF/CHIPBOARD (FACADE) DETAIL

[illegible]

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДВП / LIST OF FIBER DETAILS

№ по схемі	Кількість	Довжина,мм	Ширина,мм
No to the scheme	Number	Length,mm	Width,mm
1	2	542	450
2	2	1996	298
	1	планка з'єднувальна	
	1	the connecting bar	