**ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ЗБИРАННЮ МЕБЛІВ**

Перед збиранням уважно ознайомтесь з даною інструкцією, перевірте комплекти деталей та фурнітури. Для збирання меблів РЕКОМЕНДУЄМО скористатись послугами кваліфікованих спеціалістів!
Для запобігання появи подряпин, збирання потрібно проводити на рівній, чистій та твердій поверхні вселеної тканиною або пакувальною тарою.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Побережіть меблі від високих температур
2. Не піддавайте фасади охолодженню нижче -15 C
4. Потрібно уникати довгого контакту з вологою, особливо з гарячою парою.

5. Не допускайте прямої дії сонячних променів на мебелі вироби.
6. Рекомендована температура повітря для зберігання та експлуатації від -10 C до +25 C
7. Забезпечте достатню відстань від електричних та освітлювальних приладів, обігрівачів, тощо.
8. У разі появи бруду на меблях- видаляйте його за допомогою мильного розчину із наступним витиранням поверхні насухо. Уникайте використання абразивних матеріалів.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ СТИКЕР ФАБРИКИ, ЯК ГАРАНТ ЯКОСТІ

У разі відсутності даної наклейки, або наклейка має інший вигляд чи явні ознаки підробки, такий виріб вважається фальсифікатом!

На фальсифіковану продукцію фабрики, чи продукцію, продану під виглядом продукції фабрики гарантійне та постгарантійне обслуговування не надається!

ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ МЕБЛІВ, НАКЛЕЙКИ ЛЕГКО ЗНЯТИ, ЯКЩО РОЗІГРІТИ ІХ ПРОСТИМ ПОБУТОВИМ ФЕНОМ.

THE TECHNICAL PROOFS OF THE FURNITURE


Before assembling, carefully read these instructions, check the completeness of the parts and accessories. For furniture assembly WE RECOMMEND using services of qualified specialists! To prevent scratches, the should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara.

RULES OF CARE AND OPERATION

1. Protect furniture from high temperatures
2. Do not subject the facades to cooling below -15 C
4. Long contact with moisture should be avoided, especially with hot steam.
5. Do not allow direct sunlight on furniture products.
6. Recommended air temperature for storage and operation from -10 C to +25 C
7. Ensure sufficient distance from electrical and lighting devices, heaters, etc.
8. In case of dirt on furniture, remove it with soap solution and then wipe surface dry. Avoid using abrasive materials.

ПЕРЕЛІК ФУРНІТУРИ / LIST OF FURNITURE

Заглушка для конфірма	Конфірма 50 мм	Шпир. технологічна 450 мм	Нога 120 конус	Петля вкладна	Ручка pullfree зраз 98 мм
48	48	4	4	8	6
Скло 1500x380	Складриман (пластик)	Цвях	Шкант	Шуруп 3,5*16	Шуруп 3,5*30
2	20	74	16	92	16
Ключ конфірма	Футорка M6	Гвинт M6x30			



ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ
ПО КРОКАМ СКАНУЙ ТУТ

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП / LIST OF CHIPBOARD DETAILS

№ по схемі № to the scheme	Кількість Number	Довжина,мм Length,mm	Ширина,мм Width,mm
3	8	418	118
4	4	450	118
5	4	450	118
6	4	968	544
7	1	1948	572
8	1	340	553
9	1	968	553
10	1	1001	572
11	1	1948	572
12	1	1001	572

ДЕТАЛІ МДФ/ДСП (ФАСАД) / LIST OF MDF/CHIPBOARD (FACADE) DETAILS

№ по схемі № to the scheme	Кількість Number	Довжина,мм Length,mm	Ширина,мм Width,mm
13	4	170	481
14	2	1596	481

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДВП / LIST OF FIBER DETAILS

№ по схемі № to the scheme	Кількість Number	Довжина,мм Length,mm	Ширина,мм Width,mm
1	4	450	450
2	2	1976	498
	1	планка з'єднувальна	

Страница 1