

Перед збиранням уважно ознайомтесь з даною інструкцією, перевірте комплект деталей та фурнітури. **Для збирання меблів РЕКОМЕНДУЄМО скористатись послугами кваліфікованих спеціалістів!** Для запобігання появи подряпин, збирання потрібно проводити на рівній, чистій та твердій поверхні вселеної тканиною або пакувальною тарою.

1. Побережіть меблі від високих температур
2. Не піддавайте фасади охолодженню нижче -15 С
4. Потрібно уникати довгого контакту з вологою, особливо з гарячою паром.

5. Не допускайте прямої дії сонячних променів на меблевi вироби.

6. Рекомендована температура повітря для зберігання та експлуатації від -10 С до +25 С

7. Забезпечте достатню відстань від електричних та освітлювальних приладів, обігрівачів, тощо.

8. У разі появи бруду на меблях- видаляйте його за допомогою мильного розчину із наступним витиранням поверхні насухо. Уникайте використання абразивних матеріалів.



У разі відсутності даної наклейки, або наклейка має інший вигляд чи явні ознаки підробки, такий виріб вважається фальсифікатом!

На фальсифіковану продукцію фабрики, чи продукцію, продану під виглядом продукції фабрики гарантійне та постгарантійне обслуговування не надається!

ПОБУТОВИМ ФЕНОМ.

Before assembling, carefully read these instructions, check the completeness of the parts and accessories. For furniture assembly WE RECOMMEND using services of qualified specialists! To prevent scratches, the should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara.

1. Protect furniture from high temperatures
2. Do not subject the facades to cooling below -15 C
4. Long contact with moisture should be avoided, especially with hot steam.
5. Do not allow direct sunlight on furniture products.
6. Recommended air temperature for storage and operation from -10 C to +25 C
7. Ensure sufficient distance from electrical and lighting devices, heaters, etc.
8. In case of dirt on furniture, remove it with soap solution and then wipe surface dry. Avoid using abrasive materials.

Заглушка для конфірма	Заглушка для мініфікс	Конфірма 50 мм	Мініфікс	Нога 120 конус	Петля вкладна
12	8	12	8	6	4
Ручка рейлінг хром 96 мм	Шуруп 3,5*16	Ключ конфірма	Цвях	Футорка М6	Гвинт М6х30

An exploded view diagram of a metal frame assembly. The diagram shows the following components and their assembly sequence indicated by numbers 1 through 9:

- 1**: A vertical support leg.
- 2**: A horizontal support bar.
- 3**: A horizontal support bar.
- 4**: A horizontal support bar.
- 5**: A horizontal support bar.
- 6**: A horizontal support bar.
- 7**: A horizontal support bar.
- 8**: A horizontal support bar.
- 9**: A horizontal support bar.



ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ
ПО КРОКАМ СКАНУЙ ТУТ

[illegible][illegible]

№ по схемі	Кількість	Довжина, мм	Ширина, мм
No to the scheme	Number	Length, mm	Width, mm
1	1	418	1276