


Приліжкова тумба "Лайн" (ш.450 в.435 г.400)



ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ЗБИРАННЮ МЕБЛІВ

Перед збиранням уважно ознайомтесь з даною інструкцією, перевірте комплектність деталей та фурнітури. **Для збирання меблів РЕКОМЕНДУЄМО скористатись послугами кваліфікованих спеціалістів!**
Для запобігання появи подрипин, збирання потрібно проводити на рівній, чистій та твердій поверхні всієї тканиною або пакувальною тарою.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Побережіть меблі від високих температур

1. Побережіть меолі від високих температур
2. Не піддавайте фасади охолодженню нижче -15 С
4. Потрібно уникати довгого контакту з вологою, особливо з гарячою парою.

5. Не допускайте прямої дії сонячних променів на меблеві вироби.

6.Рекомендована температура повітря для зберігання та експлуатації від -10 С до +25 С

7. Забезпечте достатню відстань від електричних та освітлювальних приладів, обігрівачів, тощо.

8. У разі появи бруду на меблях- видаляйте його за допомогою мильного розчину із наступним витиранням поверхні насухо. Уникайте використання абразивних матеріалів.



ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ СТІКЕР ФАБРИКИ, ЯК ГАРАНТ ЯКОСТІ

сутності даної наклейки, або наклейка має інший вигляд чи явні ознаки підробки, іб вважається фальсифікатом!

фіковану продукцію фабрики, чи продукцію, продану під виглядом продукції
гарантійне та постгарантійне обслуговування не надається!

НОВЛЕННІ МЕБЛІВ, НАКЛЕЙКИ ЛЕГКО ЗНЯТИ, ЯКЩО РОЗІГРИТИ ЇХ ПРОСТИМ ПОВУТОВИМ ФЕНОМ.

THE TECHNICAL PROOFS OF THE FURNITURE®

Before assembling, carefully read these instructions, check the completeness of the parts and accessories.

For furniture assembly WE RECOMMEND using services of qualified specialists! To prevent scratches, the collection ?

should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara. 7


RULES OF CARE AND OPERATION

1. Protect furniture from high temperatures
2. Do not subject the facades to cooling below -15 °C
4. Long contact with moisture should be avoided, especially with hot steam.
5. Do not allow direct sunlight on furniture products.
6. Recommended air temperature for storage and operation from -10 °C to +25 °C
7. Ensure sufficient distance from electrical and lighting devices, heaters, etc.
8. In case of dirt on furniture, remove it with soap solution and then wipe surface dry. Avoid using abrasive materials.

РЕЛІК ФУРНІТУРИ / LIST OF FURNITURE

Барний механізм	Заглушка для конфірмат	Ключ конфірматний	Конфірмат 50 мм	Нога 120 конус	Петля накладна
					
2	8	1	8	4	2
Ручка чорн наклад/192	Цвях	Шуруп 3,5*16	Футорка М6	Гвинт М6х30	Шуруп 3,5*30
					
1	14	16	4	4	4

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ВИРОБУ / PRODUCT TECHNICAL INFORMATION



ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП / LIST OF CHIPBOARD DETAILS

[illegible]

ДЕТАЛІ МДФ/ДСП (ФАСАД) / LIST OF MDF/CHIPBOARD (FACADE) DETAILS

[illegible]

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДВП / LIST OF FIBER DETAILS	
---	--

[illegible]