



Увага!
Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед складанням дати виробу нагрітися до температури приміщення.

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порозі ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпеченні твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:



- | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 база | <input type="checkbox"/> | 2 підлокітника |
| <input type="checkbox"/> | 5 роликів | <input type="checkbox"/> | 2 накладки підлокітника
(для виконання GTR) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 поворотно-підйомний
механізм (далі - ППМ) | <input type="checkbox"/> | 1 спинка з направляючою |
| <input type="checkbox"/> | 1 оболонка ППМ з кільцем | <input type="checkbox"/> | 6 гвинтів M6x25 (30) |
| <input type="checkbox"/> | 1 сидіння з механізмом | <input type="checkbox"/> | 4 гвинти M6x16
(для виконання GTR) |
| <input type="checkbox"/> | коужух механізму | | |

СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
 2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
 3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
 4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
 5. Вставити ППМ в базу до упору.
 6. Прикріпити підлокітники до сидіння за допомогою гвинтів M6X25 (M6X30 для виконання GTR). Для виконання GTR поперед цим прикріпити накладки підлокітників за допомогою гвинтів M6x16.
 7. Встановити зібране сидіння на ППМ.
 8. Одягти кожух механізму на направляючу спинки, попередньо видаливши елементи ліття в кришці спинки, які заважають установці, по перфорації.
 9. Встановити направляючу спинки в механізм.
- Увага! Встановлення спинки робити в останню чергу, після складання всіх інших частин стільця.

РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання висоти сидіння - рукоятка А. Для підняття сидіння - підвістися з крісла потягнути рукоятку А вгору. Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути рукоятку А вгору.

Регулювання кута нахилу спинки - рукоятка В. Потягнути рукоятку В вгору. Відхилити спинку на бажаний кут. Опустити рукоятку В у вихідне положення.

Регулювання висоти спинки - спинка вільно переміщається нагору й автоматично закріплюється в обраному положенні. Для того, щоб опустити спинку, необхідно спочатку підняти спинку в крайнє верхнє положення, після чого спинка вільно опускається униз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати воловогою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині