


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.В, К, Е, Ж) за допомогою (поз.2).
2. З'єднати (поз.В) з (поз.Б) за допомогою (поз.3)
3. З'єднати (поз. Г) з (поз. Б) за допомогою (поз.3).
4. З'єднати (поз.Д) з (поз. Б) за допомогою (поз.3).
5. З'єднати (поз.Л) з (поз.Г, Д) за допомогою (поз.5).
6. З'єднати (поз.Е) з (поз.Б) за допомогою (поз.5).
7. З'єднати (поз.Ж) з (поз.Д) за допомогою (поз.5).
8. З'єднати (поз.Ж) з (поз.Е) за допомогою (поз.3).
9. Поєднати (поз.К) з (поз.Б) за допомогою (поз.5).
10. З'єднати (поз.К) з (поз.Г) за допомогою (поз.3).
11. З'єднати (поз.І) з (поз.Г) за допомогою (поз.3).
12. З'єднати (поз.М) з (поз.К) за допомогою (поз.3).
13. З'єднати (поз.І) з (поз.М) за допомогою (поз.4,2).
14. З'єднати (поз.3) з (поз.К, І) за допомогою (поз.4,2).
15. Вкласти (поз.А).

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.В,К,Е,Ж) при помощи (поз.2).
2. Соединить (поз.В) с (поз.Б) при помощи (поз.3)
3. Соединить (поз. Г) с (поз. Б) при помощи (поз.3).
4. Соединить (поз.Д) с (поз. Б) при помощи (поз.3).
5. Соединить (поз.Л) с (поз.Г,Д) при помощи (поз.5).
6. Соединить (поз.Е) с (поз.Б) при помощи (поз.5).
7. Соединить (поз.Ж) с (поз.Д) при помощи (поз.5).
8. Соединить (поз.Ж) с (поз.Е) при помощи (поз.3).
9. Соединить (поз.К) с (поз.Б) при помощи (поз.5).
10. Соединить (поз.К) с (поз.Г) при помощи (поз.3).
11. Соединить (поз.И) с (поз.Г) при помощи (поз.3).
12. Соединить (поз.М) с (поз.К) при помощи (поз.3).
13. Соединить (поз.И) с (поз.М) при помощи (поз.4,2).
14. Соединить (поз.3) с (поз.К,И) при помощи (поз.4,2).
15. Вложить (поз.А).

Кровать-160 Моника



Перечень частей и их размеры 1уп.

поз	наименование	х	у	кіл
В	перегородка	1600	240	1
Г	царга задня	1632	308	1
Д	царга передня	1632	228	1
Е	ніжка бічна	350	134	2
Ж	ніжка передня	350	150	2
З	спинка	1630	400	1
Л	планка	1550	60	2
М	планка верхня	1632	70	1
И	стійка середня	706	108	2
К	стійка бічна	850	175	2

Перечень частей и их размеры 2уп.

поз	наименование	х	у	кіл
А	щит	1995	795	2
Б	царга бічна	2000	228	2

Перечень частей и их размеры 1уп.

поз	наименование	х	у	кол
В	перегородка	1600	240	1
Г	царга задняя	1632	308	1
Д	царга передняя	1632	228	1
Е	ножка боковая	350	134	2
Ж	ножка передня	350	150	2
З	спинка	1630	400	1
Л	планка	1550	60	2
М	планка верхняя	1632	70	1
И	стойка средняя	706	108	2
К	стойка боковая	850	175	2

Перечень частей и их размеры 2уп.

поз	наименование	х	у	кол
А	щит	1995	795	2
Б	царга боковая	2000	228	2

Список фурнитуры в 1уп.

№	наименование	кол
1	ножка на уголок	10
2	шуруп 3,5x16	40
3	конфирмат	30
4	уголок пластик	10
5	болт стяжной М-4	20
6	заглушка конф.	18
7	ключ конфирмат	13

Список фурнитуры в 1уп.

№	Найменування	кіл
1	ніжка на куточок	10
2	шуруп 3,5x16	40
3	конфирмат	30
4	куточок пластик	10
5	болт стянутый М-4	20
6	заглушка конф.	18
7	ключ конфирмат	13

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі складержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і денець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеєм. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и доньшек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.